



SYTUACJA BUDYNKU NA DZIAŁCE

skala 1 : 500

A

LEGENDA

- ▭ ABCDE. - granice terenu inwestycji
- 1 - budynek administracyjny - termoizolacja ścian zewnętrznych
- 2. budynek gospodarczy - garaż

Poświadczam, że przedstawiłam powyższą kopię z załączonymi materiałami państwowymi, w tym planem sytuacyjnym i katastralem, w celu wyrobienia kopii mapy zasadniczej z uwzględnieniem zmian w granicach nieruchomości, w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków, w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków, w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków.

Nazwa materiału zasobu: 347/51
 Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: 1159-314/2009
 Data wykonania kopii: 2019-02-02
 Imię i nazwisko osoby reprezentującej urząd: Aneta Łalik
 Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH Elk, ul. Gdańska 15A/27, tel. 6103035			wipro
NAZWA I ADRES OBIEKTU	Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Urzędu Skarbowego w Elku przy ul. Wojska Polskiego 67, dz.nr 346/1, 346/2, 346/4 i 347/32	skala 1 : 500	
INWESTOR	Urząd Skarbowy w Elku	data:03.2019	
TYTUŁ RYSUNKU	Sytuacja budynku	rys. nr 1	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Joanna Bobrowska	1/2003/OL	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	inż. Augustyn Łotowski	Bł 4/75 SUW-84/81	
WSPÓLPRACA	mgr inż. arch. Mirosław Zadroga		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS